

翁源县用户水龙头水质监测信息公开表（2024年第一季度）

序号	监测地址	供水单位	采样单位	检测单位	检测时间	监测指标	检测结果评价	不达标指标的检测值	健康风险提示及安全饮水建议
1	龙仙镇建国路30号	翁源县自来水有限公司第二水厂	翁源县疾病预防控制中心	翁源县疾病预防控制中心	2024年01月12日	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色度、浑浊度、pH、臭和味、肉眼可见物、二氧化氯、游离余氯、氰化物、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氟化物、氯化物、亚氯酸盐、氯酸盐、硝酸盐氮、硫酸盐、氨氮、铬（六价）、铝、铁、锰、铜、锌、铅、镉、砷、汞、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸。	经检测，结果为所检指标均达标。	无	未提示健康风险，建议煮沸后饮用。
2	龙仙镇龙英路83号	翁源县自来水有限公司第二水厂	翁源县疾病预防控制中心	翁源县疾病预防控制中心	2024年01月12日	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色度、浑浊度、pH、臭和味、肉眼可见物、二氧化氯、游离余氯、氰化物、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氟化物、氯化物、亚氯酸盐、氯酸盐、硝酸盐氮、硫酸盐、氨氮、铬（六价）、铝、铁、锰、铜、锌、铅、镉、砷、汞、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸。	经检测，结果为所检指标均达标。	无	未提示健康风险，建议煮沸后饮用。
3	龙仙镇建设二路117号	翁源县自来水有限公司第二水厂	翁源县疾病预防控制中心	翁源县疾病预防控制中心	2024年01月12日	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色度、浑浊度、pH、臭和味、肉眼可见物、二氧化氯、游离余氯、氰化物、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氟化物、氯化物、亚氯酸盐、氯酸盐、硝酸盐氮、硫酸盐、氨氮、铬（六价）、铝、铁、锰、铜、锌、铅、镉、砷、汞、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸。	经检测，结果为所检指标均达标。	无	未提示健康风险，建议煮沸后饮用。

序号	监测地址	供水单位	采样单位	检测单位	检测时间	监测指标	检测结果评价	不达标指标的检测值	健康风险提示及安全饮水建议
4	龙仙镇朝阳路186号	翁源县自来水有限公司第二水厂	翁源县疾病预防控制中心	翁源县疾病预防控制中心	2024年01月12日	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色度、浑浊度、pH、臭和味、肉眼可见物、二氧化氯、游离余氯、氰化物、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氟化物、氯化物、亚氯酸盐、氯酸盐、硝酸盐氮、硫酸盐、氨氮、铬（六价）、铝、铁、锰、铜、锌、铅、镉、砷、汞、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸。	经检测，结果为所检指标均达标。	无	未提示健康风险，建议煮沸后饮用。
5	龙仙镇环城北路64号	翁源县自来水有限公司第二水厂	翁源县疾病预防控制中心	翁源县疾病预防控制中心	2024年01月12日	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色度、浑浊度、pH、臭和味、肉眼可见物、二氧化氯、游离余氯、氰化物、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氟化物、氯化物、亚氯酸盐、氯酸盐、硝酸盐氮、硫酸盐、氨氮、铬（六价）、铝、铁、锰、铜、锌、铅、镉、砷、汞、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸。	经检测，结果为所检指标均达标。	无	未提示健康风险，建议煮沸后饮用。
6	龙仙镇环城北路369号	翁源县自来水有限公司第二水厂	翁源县疾病预防控制中心	翁源县疾病预防控制中心	2024年01月12日	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色度、浑浊度、pH、臭和味、肉眼可见物、二氧化氯、游离余氯、氰化物、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氟化物、氯化物、亚氯酸盐、氯酸盐、硝酸盐氮、硫酸盐、氨氮、铬（六价）、铝、铁、锰、铜、锌、铅、镉、砷、汞、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸。	经检测，结果为所检指标均达标。	无	未提示健康风险，建议煮沸后饮用。
7	龙仙镇德政路331号	翁源县自来水有限公司第二水厂	翁源县疾病预防控制中心	翁源县疾病预防控制中心	2024年01月12日	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色度、浑浊度、pH、臭和味、肉眼可见物、二氧化氯、游离余氯、氰化物、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氟化物、氯化物、亚氯酸盐、氯酸盐、硝酸盐氮、硫酸盐、氨氮、铬（六价）、铝、铁、锰、铜、锌、铅、镉、砷、汞、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸。	经检测，结果为所检指标均达标。	无	未提示健康风险，建议煮沸后饮用。

序号	监测地址	供水单位	采样单位	检测单位	检测时间	监测指标	检测结果评价	不达标指标的检测值	健康风险提示及安全饮水建议
8	龙仙镇建设一路248号	翁源县自来水有限公司第二水厂	翁源县疾病预防控制中心	翁源县疾病预防控制中心	2024年01月12日	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色度、浑浊度、pH、臭和味、肉眼可见物、二氧化氯、游离余氯、氰化物、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氟化物、氯化物、亚硝酸盐、氯酸盐、硝酸盐氮、硫酸盐、氨氮、铬（六价）、铝、铁、锰、铜、锌、铅、镉、砷、汞、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸。	经检测，结果为所检指标均达标。	无	未提示健康风险，建议煮沸后饮用。
9	龙仙镇建设二路713号	翁源县自来水有限公司第二水厂	翁源县疾病预防控制中心	翁源县疾病预防控制中心	2024年01月12日	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色度、浑浊度、pH、臭和味、肉眼可见物、二氧化氯、游离余氯、氰化物、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氟化物、氯化物、亚硝酸盐、氯酸盐、硝酸盐氮、硫酸盐、氨氮、铬（六价）、铝、铁、锰、铜、锌、铅、镉、砷、汞、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸。	经检测，结果为所检指标均达标。	无	未提示健康风险，建议煮沸后饮用。
10	龙仙镇建设一路830号	翁源县自来水有限公司第二水厂	翁源县疾病预防控制中心	翁源县疾病预防控制中心	2024年01月12日	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色度、浑浊度、pH、臭和味、肉眼可见物、二氧化氯、游离余氯、氰化物、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氟化物、氯化物、亚硝酸盐、氯酸盐、硝酸盐氮、硫酸盐、氨氮、铬（六价）、铝、铁、锰、铜、锌、铅、镉、砷、汞、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸。	经检测，结果为所检指标均达标。	无	未提示健康风险，建议煮沸后饮用。
11	龙仙镇河口村委会	翁源县自来水有限公司第二水厂	翁源县疾病预防控制中心	翁源县疾病预防控制中心	2024年01月12日	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色度、浑浊度、pH、臭和味、肉眼可见物、二氧化氯、游离余氯、氰化物、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氟化物、氯化物、亚硝酸盐、氯酸盐、硝酸盐氮、硫酸盐、氨氮、铬（六价）、铝、铁、锰、铜、锌、铅、镉、砷、汞、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸。	经检测，结果为所检指标均达标。	无	未提示健康风险，建议煮沸后饮用。

序号	监测地址	供水单位	采样单位	检测单位	检测时间	监测指标	检测结果评价	不达标指标的检测值	健康风险提示及安全饮水建议
12	铁龙镇铁龙大道西10号-8	铁龙镇源泉供水有限公司	翁源县疾病预防控制中心	翁源县疾病预防控制中心	2024年01月08日	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色度、浑浊度、pH、臭和味、肉眼可见物、游离余氯、氰化物、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氟化物、氯化物、氯酸盐、硝酸盐氮、硫酸盐、氨氮、铬（六价）、铝、铁、锰、铜、锌、铅、镉、砷、汞、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸。	经检测，结果为所检指标均达标。	无	未提示健康风险，建议煮沸后饮用。
13	新江镇民新路3号-3	新江镇新街自来水公司	翁源县疾病预防控制中心	翁源县疾病预防控制中心	2024年01月10日	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色度、浑浊度、pH、臭和味、肉眼可见物、二氧化氯、游离余氯、氰化物、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氟化物、氯化物、亚氯酸盐、氯酸盐、硝酸盐氮、硫酸盐、氨氮、铬（六价）、铝、铁、锰、铜、锌、铅、镉、砷、汞、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸。	经检测，结果为所检指标均达标。	无	未提示健康风险，建议煮沸后饮用。
14	翁城镇翁英路126号	翁城德润自来水有限公司	翁源县疾病预防控制中心	翁源县疾病预防控制中心	2024年01月10日	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色度、浑浊度、pH、臭和味、肉眼可见物、游离余氯、氰化物、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氟化物、氯化物、氯酸盐、硝酸盐氮、硫酸盐、氨氮、铬（六价）、铝、铁、锰、铜、锌、铅、镉、砷、汞、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸。	经检测，结果为所检指标均达标。	无	未提示健康风险，建议煮沸后饮用。
15	官渡镇华榕大道夜来香酒店旁	翁源县山水自来水有限公司	翁源县疾病预防控制中心	翁源县疾病预防控制中心	2024年01月11日	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色度、浑浊度、pH、臭和味、肉眼可见物、二氧化氯、游离余氯、氰化物、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氟化物、氯化物、亚氯酸盐、氯酸盐、硝酸盐氮、硫酸盐、氨氮、铬（六价）、铝、铁、锰、铜、锌、铅、镉、砷、汞、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸。	经检测，结果为所检指标均达标。	无	未提示健康风险，建议煮沸后饮用。

序号	监测地址	供水单位	采样单位	检测单位	检测时间	监测指标	检测结果评价	不达标指标的检测值	健康风险提示及安全饮水建议
16	官渡镇赤桉北路2号	官渡镇清泉自来水厂	翁源县疾病预防控制中心	翁源县疾病预防控制中心	2024年01月11日	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色度、浑浊度、pH、臭和味、肉眼可见物、二氧化氯、游离余氯、氰化物、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氟化物、氯化物、亚硝酸盐、氯酸盐、硝酸盐氮、硫酸盐、氨氮、铬（六价）、铝、铁、锰、铜、锌、铅、镉、砷、汞、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸。	经检测，结果为所检指标均达标。	无	未提示健康风险，建议煮沸后饮用。
17	龙仙镇长潭村	龙仙镇长潭村饮水安全工程	翁源县疾病预防控制中心	翁源县疾病预防控制中心	2024年01月12日	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色度、浑浊度、pH、臭和味、肉眼可见物、二氧化氯、游离余氯、氰化物、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氟化物、氯化物、亚硝酸盐、氯酸盐、硝酸盐氮、硫酸盐、氨氮、铬（六价）、铝、铁、锰、铜、锌、铅、镉、砷、汞、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸。	经检测，结果为所检指标均达标。	无	未提示健康风险，建议煮沸后饮用。
18	周陂镇周心路28号	翁源县龙泽水资源发展投资有限公司翁源周陂水厂	翁源县疾病预防控制中心	翁源县疾病预防控制中心	2024年01月05日	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色度、浑浊度、pH、臭和味、肉眼可见物、二氧化氯、游离余氯、氰化物、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氟化物、氯化物、亚硝酸盐、氯酸盐、硝酸盐氮、硫酸盐、氨氮、铬（六价）、铝、铁、锰、铜、锌、铅、镉、砷、汞、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸。	经检测，结果为所检指标均达标。	无	未提示健康风险，建议煮沸后饮用。

序号	监测地址	供水单位	采样单位	检测单位	检测时间	监测指标	检测结果评价	不达标指标的检测值	健康风险提示及安全饮水建议
19	坝仔镇坝始路50号	坝仔镇镇街供水工程	翁源县疾病预防控制中心	翁源县疾病预防控制中心	2024年01月03日	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色度、浑浊度、pH、臭和味、肉眼可见物、二氧化氯、游离余氯、氰化物、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氟化物、氯化物、亚氯酸盐、氯酸盐、硝酸盐氮、硫酸盐、氨氮、铬（六价）、铝、铁、锰、铜、锌、铅、镉、砷、汞、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸。	经检测，结果为所检指标均达标。	无	未提示健康风险，建议煮沸后饮用。
20	江尾镇建设路62号	江尾镇江尾片区供水工程	翁源县疾病预防控制中心	翁源县疾病预防控制中心	2024年01月04日	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色度、浑浊度、pH、臭和味、肉眼可见物、二氧化氯、游离余氯、氰化物、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氟化物、氯化物、亚氯酸盐、氯酸盐、硝酸盐氮、硫酸盐、氨氮、铬（六价）、铝、铁、锰、铜、锌、铅、镉、砷、汞、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸。	经检测，结果为所检指标均达标。	无	未提示健康风险，建议煮沸后饮用。

注：1. 水样采集、保存、运输及检验方法：按照现行《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）的要求进行。
2. 以《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）作为评价标准，检测值在标准限值和要求范围内评价为达标。